

A S<sup>t</sup> Just le 13 octobre 2025.

# Questions CGT DS Smith S<sup>t</sup> Just Au CSE d'octobre 2025.

## **1. Santé – Sécurité – Conditions de travail.**

- 2.1. Point sur les CAT.
- 2.2. Transmission aux membres du CS2E des rapports de vérification des organismes agréés.
- 2.3. Nombre de soins et localisation de ces soins sur septembre 2025.
- 2.4. Nombre d'accident sur septembre 2025 ainsi que les causes de ces accidents.
- 2.5. Que comptez-vous faire concernant l'exposition à l'amiante des salarié.es lors des travaux dans les locaux sociaux, au laboratoire, etc... ?
- 2.6. Vous imposez des STOP5, pour autant, ils ne sont pas ramassés à la presse à balle, le CSE vous demande des explications.
- 2.7. Annexe : la poignée de la porte 66 la poignée est cassée à l'intérieur, en cas d'évacuation, cela engendre un risque de sécurité, date de remplacement et donc de mise en conformité ?
- 2.8. Approbation du compte-rendu de la dernière commission CSSCT pour être annexée au PV de CSE.

## **2. Activité usine :**

- 3.1. Point sur l'activité de S<sup>t</sup> Just et des autres sites DS Smith.
- 3.2. Point sur les heures supplémentaires et samedi matin prévues sur novembre 2025.
- 3.3. Nouveaux clients, perspectives dans le temps et M<sup>2</sup>.
- 3.4. Pourquoi s'obstiner à passer des commandes qui ne vont pas au 1628/2 comme les enveloppes AMAZON ?
- 3.5. Quel est l'avenir de la 2005 sur le site de S<sup>t</sup> Just ?
- 3.6. Sur certaines commandes Procter les plans de palettisation ne correspondent pas avec ce qu'il y a d'indiqué sur le pc, malgré les remontées rien ne bouge. Que doit-on faire pour que les choses soient réalisées ?
- 3.7. Pourquoi faire tourner la MO le samedi matin alors que des factions ont été fermées en semaine ?

- 3.8. Pourquoi maintenir une permanence à l'ADV le 10 novembre 2025 alors que cela n'a posé aucun problème de fermer l'ADV pour le séminaire du 17 & 18 septembre 2025 ?

### **3. Mouvement du personnel.**

- 4.1. Point sur les intérimaires.
- 4.2. Point sur les recrutements en cours.
- 4.3. Quand aura-t-on des équipages mixtes avec des binômes afin d'améliorer les conditions de travail et de sécurité au travail ?
- 4.4. Presse à balle : quand allez-vous enfin former du personnel ?
- 4.5. Y aura-t-il une autre session pour les coefficients pour la fin d'année ?
- 4.6. Il y a des référents sur le site, quand allez-vous organiser de la formation ?
- 4.7. 1636/2 : 26 personnes différentes depuis juin juste sur une équipe. Cela engendre un risque sur la sécurité mais aussi des RPS. Que comptez-vous faire pour remédier à cette situation ?

### **4. Prime de performance.**

- 5.1. Taux indicatif de PP de septembre 2025.
- 5.2. Compte-rendu de la commission PP d'octobre 2025.
- 5.3. Nombre de réclamations et coût sur septembre 2025.

### **6. Point production travaux projets.**

- 6.1. Planning des interventions de maintenance sur novembre 2025.
- 6.2. Liste des machines ayant eu un entretien préventif sur septembre 2025 et liste des pièces remplacées.
- 6.3. Présentation des chiffres du taux de panne supérieur à 4h, inférieur à 4h et le chiffre consolidé sur septembre 2025.
- 6.4. 1628/2 : le mélangeur de l'imprimeuse 1 est HS depuis plusieurs semaines, quelle est la date de réparation ?
- 6.5. Date d'installation de la plateforme prévue au niveau de la table tournante du palettiseur du 1628/2 ?
- 6.6. Le palettiseur se dérègle à la 29<sup>ème</sup> palette sur toutes les commandes, le CSE vous demande des explications ?
- 6.7. Quand allez-vous enfin mettre le CR4 bis en automatique pour décharger en le 1628/2 vers le stock TANABE ?
- 6.8. Le Klaxon du chariot cariste palette ne fonctionne plus, date de remise en état.
- 6.9. Allez-vous concerter les salarié.es de la MASTERFOLD avant l'installation des barrières en tenant compte de leur avis ?
- 6.10. 2001 : date de réparation du taqueur frontal et du margeur FLEXO ?
- 6.11. Banderoleuse : rien ne fonctionne cela occasionne un risque sécurité pour les salarié.es qui doivent la gérer, a quand une remise en état sérieuse ? De plus, 2 incendies en moins de 3 mois.

- 6.12. Les convoyeurs stock 718 ne fonctionnent toujours pas ils tournent dans le vide ou avancent tout seuls, cela est très dangereux, que comptez-vous faire ?
- 6.13. CR4-A : il y a un gros écart entre les convoyeurs dominos et le CR4-A, date de remise en état de fonctionner en toute sécurité ?
- 6.14. Point 13-d du CSE du 22 septembre 2025 : vous avez répondu que l'intervention avait été faite, pour autant, rien n'a changé, le CSE vous demande de vous expliquer.
- 6.15. Date de réparation de la fosse à plateaux ?
- 6.16. Il y a beaucoup de problèmes à l'entrée magasin 3 qui ont été remontés, notamment les programmes pour les VKR, à ce jour, il n'y a rien de fait, date d'intervention.
- 6.17. 2005 : il y a toujours un problème avec le convoyeur amont, la cellule ne détecte pas les chevalets, cela entraîne des chutes, date de remise en état.
- 6.18. DOMINO 2 : il y a un problème avec la colle à chaud qui engendre des problèmes de qualité sur la dépose de colle, date d'intervention.
- 6.19. DOMINO 2 : il y a un problème avec le TIRE-TAPE, cela engendre des variations au-delà de 9000p/h, date d'intervention.
- 6.20. DOMINO 2 : il y a un problème avec la colle à froid, date d'intervention.
- 6.21. 2101 : quand sera résolu le problème de centreur sur le convoyeur amont ?
- 6.22. Il y a un problème sur le convoyeur en amont de la cercluse de l'entrée magasin 2, date de réparation.
- 6.23. Point sur la réunion avec BHS pour les SPLICES.

## **7. Réclamation individuelles et collectives.**

- 7.1. Date d'application des 2,54€ net de panier de jour aux salarié.es issu de l'avenant n° 8 du 19 octobre 2023 à la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238) ?
- 7.2. Beaucoup de salarié.es se retrouvent à faire de la polyvalence tous azimuts sans pour autant n'avoir de reconnaissance. Quand allez-vous reconnaître ces savoirs et savoirs faire ?

## **8. Autres questions.**

- 8.1. Il y a des écarts de quantité entre les OF, PC-TOP et les étiquettes chevalets, pourriez-vous harmoniser ?
- 8.2. Il y a des différences de palettisations pour des commandes identiques, comment se fait-il, malgré les remontés, que cela ne soit pas modifié ?
- 8.3. Il serait bien de regrouper les commandes identiques par format afin de ne pas pénaliser le réglage machine, pourriez-vous y faire attention ?
- 8.4. Quand aura-t-on la liste téléphonique à jour sur machine ?
- 8.5. Vous continuez à faire passer des commandes à surveiller la nuit, quand allez-vous enfin les passer la journée ? De plus, à quoi correspondent les niveaux ?
- 8.6. Comptez-vous faire habiliter les intérimaires de l'expédition au changement de batterie ?